

Министерство образования и науки  
Российской Федерации  
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ  
БЮДЖЕТНОЕ  
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЛЯ  
ОБУЧАЮЩИХСЯ, ВОСПИТАННИКОВ  
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ  
ЗДОРОВЬЯ  
«ЗАРИНСКАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  
ШКОЛА-ИНТЕРНАТ»  
Таратынова ул., д. 1/1  
г. Заринск, Алтайский край,  
РФ, 659 100  
Тел/факс (385 95) 7-07-93  
02.07.24 № 433

Территориальный отдел надзорной  
деятельности и профилактической работы № 7  
управления надзорной деятельности и  
профилактической работы ГУ МЧС России по  
Алтайскому краю

### Информация

об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Сообщаем, об устранении нарушений требований пожарной безопасности, изложенных в предписании № 2402/011-22/81/ПВПР от 08.02.2024 г., а именно:

*Пункт 3. Заполнение проема, ведущего в помещение серверной, не соответствует типу противопожарной преграды (в дверном проеме перегородки, установлена деревянная дверь без нормируемого предела огнестойкости), что не соответствует требованиям п. 5.1.2, п. 5.2.6 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям», утвержден и введен в действие приказом МЧС России от 24.04.2013 года №288.*

Проведенные мероприятия: Заполнение дверного проема ведущего в помещение серверной выполнено противопожарной дверью ДПМ-01/60(EI 60). (Сертификат пожарной безопасности НСОПБ.RU.ЭО.ПР119.Н.00303)

*Пункт 4. Заполнение проема, в смежной перегородке, отделяющей помещение серверной и сенсорную комнату, не соответствует типу противопожарной преграды (в перегородке имеется оконный проем), что не соответствует требованиям п. 5.1.2, п. 5.2.6 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям», утвержден и введен в действие приказом МЧС России от 24.04.2013 года №288.*

Проведенные мероприятия: Перегородка, отделяющая помещение серверной и сенсорную комнату выполнена из негорючего материала.

*Пункт 5. В помещении серверной допущена эксплуатация электрического светильника со снятым колпаком (рассеивателем), предусмотренной конструкцией светильника.*

Проведенные мероприятия: В помещении серверной установлен новый герметичный влагозащищенный LED светильник.

Просим снять с контроля пункты 3,4,5 Предписания № 2402/011-22/81/ПВПР от 08.02.2024 г.

Приложение:

Фото заполнения дверного проема серверной;

Фото перегородки между помещениями серверной и сенсорной;

Фото светильника в помещении серверной.

Копия паспорта двери противопожарной.

Копия сертификата соответствия двери противопожарной.

Директор



С.С. Торопова